



Via Cavour n. 2/A
24048 TREVIOLO
Tel. 035/693589 - Fax. 035/4372605
E-mail info.ecoservice@ecoservicegroup.it
Cod. Fisc. e P.I. 02232410163



UNI EN ISO 9001:2015
n. 9175.ECSV

Treviolo, 21/09/2026

Spett.le Ditta

Oggetto: Manutenzione dei presidi antincendio – Obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori dal 26 settembre 2026

Con la presente segnaliamo un'importante scadenza in materia di sicurezza antincendio, che interessa tutte le aziende che affidano a soggetti esterni le attività di controllo e manutenzione di estintori, idranti, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione e, più in generale, degli impianti e sistemi di sicurezza antincendio.

Il 25 settembre 2026 termina il regime transitorio previsto per l'applicazione dell'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 – cosiddetto “Decreto Controlli”, termine da ultimo prorogato dal D.M. 15 luglio 2025.

A decorrere dal 26 settembre 2026, le attività di manutenzione dei presidi antincendio potranno essere svolte esclusivamente da tecnici manutentori in possesso dell'attestato di qualificazione previsto dal D.M. 1° settembre 2021.

La qualificazione non è generica, ma è riferita alle specifiche tipologie di presidio antincendio non sarà sufficiente verificare che l'impresa incaricata sia genericamente specializzata nel settore antincendio: occorrerà accertarsi che i tecnici che effettuano materialmente gli interventi siano qualificati per gli specifici presidi oggetto di manutenzione, ad esempio:

estintori – reti idranti – porte tagliafuoco – impianti sprinkler – impianti di rivelazione e allarme incendio – sistemi EVAC – sistemi di spegnimento – sistemi di evacuazione fumo e calore.

In vista della scadenza, invitiamo tutte le aziende a contattare tempestivamente la propria ditta di manutenzione antincendio e a:

- contattare la propria ditta di manutenzione antincendio e richiedere conferma che, dal 26 settembre, gli interventi saranno effettuati esclusivamente da tecnici qualificati;
- richiedere evidenza dell'attestato di qualificazione dei tecnici che saranno incaricati delle manutenzioni;
- verificare che la qualificazione sia riferita agli specifici presidi presenti in azienda sui quali il tecnico dovrà intervenire;
- conservare la documentazione acquisita insieme alla documentazione relativa alla gestione e manutenzione dei presidi antincendio.



Via Cavour n. 2/A
24048 TREVIOLO
Tel. 035/693589 - Fax. 035/4372605
E-mail info.ecoservice@ecoservicegroup.it
Cod. Fisc. e P.I. 02232410163



UNI EN ISO 9001:2015
n. 9175.ECSV

I Nulla Osta Transitori (NOT) rilasciati ai tecnici in attesa di sostenere l'esame non potranno essere utilizzati oltre il 25 settembre 2026.

Pertanto, dal 26 settembre 2026 il possesso del solo NOT non sarà sufficiente per effettuare le attività di manutenzione.

Alla data della presente circolare, non risultano ulteriori proroghe del termine.

Considerata l'imminenza della scadenza, raccomandiamo di richiedere già da ora alla propria ditta di manutenzione antincendio conferma della regolarità dei tecnici che saranno impiegati a partire dal 26 settembre 2026, acquisendo la relativa documentazione.

La verifica dovrà riguardare non soltanto il possesso dell'attestato, ma anche la sua corrispondenza alle specifiche tipologie di presidi antincendio presenti presso l'azienda.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e per supportare le aziende nella verifica della documentazione trasmessa dalle ditte di manutenzione.

Cordiali saluti.

ECOSERVICE SRL
Dott. Gallinati Matteo
Matteo Gallinati